



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº. 024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DELMIRO GOUVEIA

24ª MEDIÇÃO

EXECUTOR: CONY ENGENHARIA LTDA

DATA: 09/06/2021


INSTALAÇÃO DOS BRISES DA FACHADA DO HOSPITAL



INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SUBESTAÇÃO



INSTALAÇÃO E PINTURA DO PAINEL DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS




INSTALAÇÃO DAS PORTAS INTERNAS DE VIDRO



INSTALAÇÃO DAS BANCADAS E LAVATÓRIOS DE INOX



INSTALAÇÃO DA PELE DE VIDRO DO GUARDA CORPO





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº. 024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DELMIRO GOUVEIA

24ª MEDIÇÃO

EXECUTOR: CONY ENGENHARIA LTDA

DATA: 09/06/2021

EXECUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM



INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO



FECHAMENTO DOS DUTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO




EXECUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS



EXECUÇÃO DA MURETA COM GRADIL DA ENTRADA DO HOSPITAL



INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO E FINALIZAÇÃO DO JARDIM



Cony Engenharia Ltda.

Avenida Menino Marcelo, Lote 27 S/Nº, Bairro: Tabuleiro dos Martins CEP: 57081-385, Maceió – Alagoas

CNPJ: 41.167.347/0001-00, Fone: 82-3334-4085 / Fax: 82-3334-4099

[www.conyeng.com.br](http://www.conyeng.com.br)



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº. 024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** HOSPITAL REGIONAL DELMIRO GOUVEIA

24ª MEDIÇÃO

**EXECUTOR:** CONY ENGENHARIA LTDA

DATA: 09/06/2021

**INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E SPRINKLERS DO SISTEMA DE INCÊNDIO**

**INSTALAÇÃO DAS RÉGUAS DOS GASES MEDICINAIS**



Cony Engenharia Ltda.

Avenida Menino Marcelo, Lote 27 S/Nº, Bairro: Tabuleiro dos Martins CEP: 57081-385, Maceió – Alagoas

CNPJ: 41.167.347/0001-00, Fone: 82-3334-4085 / Fax: 82-3334-4099

[www.conyeng.com.br](http://www.conyeng.com.br)